

Umweltinspektionsbericht

zur Umweltinspektion am: 26.02.2020

Betreiber: Amprion GmbH Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund	Betriebsstandort: Niederzier Oberzier Zur Umspannanlage 1
Anlagenbezeichnung: Elektroumspannanlage mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr (Ziffer 1.8 der 4. BImSchV)	
Az.: 66/2-665101-0705	

Inspektionsumfang:

Angemeldete medienübergreifende Überwachung zu folgenden Bereichen (X):

Immissionsschutz (BImSchG, BImSchV, TA-Luft, TA-Lärm)	X
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG §§ 62 u. 63, VAWS)	X
Indirekteinleitung (gewerbliches Abwasser) (WHG §§ 58 u. 59, AbwV)	
Abfallüberwachung (KrWG)	
Bodenschutz (BBodSchV)	
Direkteinleitung/Gewässerbenutzung (WHG)	

Grundlage der Überwachung:

- Erlass des MKUNLV vom 24.9.2012, AZ: V-1-103
- Erlass des MKUNLV vom 31.07.2013, AZ: V-2, VIII B2
- §52 Bundesimmissionsschutzgesetz

Genehmigungen:

- 60/3-Qu/OF vom 19.08.1966 (Bauanzeige zur Errichtung der 380 kV Anlage)
- 3000-G297/75 vom 23.03.1976 (Anzeige zur Überführung ins BImSchG)
- 63/1-1.8-08/10-Rie vom 27.08.2010 (Wesentliche Änderung: zusätzliche Brandschutzwände und Vergrößerung der Ableitflächen)
- 66/2-1.8-18/15-We vom 06.04.2016 (Wesentliche Änderung: Lageveränderung von zwei Trafos)

Ergebnis:

Anlässlich der Umweltinspektion am 27.02.2020 wurde festgestellt, dass die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen aufgrund weiterer Änderungen am Standort nicht vollständig umgesetzt werden konnten. Absprachen mit der UNB wurden getroffen und Ersatzmaßnahmen sind vorgesehen.