

# Umweltinspektionsbericht

zur Umweltinspektion am: 12.12.2019

|   |  |
|---|--|
| <b>Betreiber:</b><br>Hamacher Transporte Dürener Spedition<br>GmbH & Co. KG<br>Neue Straße 21<br>52382 Niederzier | <b>Betriebsstandort:</b><br>Niederzier<br>Neue Straße 22<br>Gemarkung: Huchem-Stammeln<br>Flur 5, Flurstück 1209 |
| <b>Anlagenbezeichnung:</b><br><b>Umschlagplatz für Altpapier (Ziffer 8.15.3 der 4.BImSchV)</b>                    |  |
| Az.:66/2-665101-1027  |  |

## Inspektionsumfang:

Angemeldete medienübergreifende Überwachung zu folgenden Bereichen (X):

|   |   |
|---|---|
| Immissionsschutz<br>(BImSchG, BImSchV, TA-Luft, TA-Lärm)              | X |
| Umgang mit wassergefährdenden Stoffen<br>(WHG §§ 62 u. 63, VAWS)      | X |
| Indirekteinleitung (gewerbliches Abwasser)<br>(WHG §§ 58 u. 59, AbwV) |   |
| Abfallüberwachung<br>(KrWG)   |   |
| Bodenschutz<br>(BBodSchV)   |   |
| Direkteinleitung/Gewässerbenutzung<br>(WHG)                           |   |

## Grundlage der Überwachung:

- §§52, 52a BImSchG
- Erlass des MKUNLV vom 24.09.2012, Akz: V-1-1034
- Erlass des MKUNLV vom 31.07.2013, Akz: V-2, VIII B2

## Genehmigungen:

66/2 -8.15.3-34/19 vom 19.11.2019

(Neugenehmigung Umschlagplatz)

## Ergebnis:

Anlässlich der Umweltinspektion am 12.12.2019 wurden **keine Mängel** festgestellt, die sich auf die Umwelt auswirken können. Eine festgestellte Unterschreitung der Brand-schutzabstände wurde umgehend vor Ort korrigiert.