

Umweltinspektionsbericht
zur **Umweltinspektion** am: **12.07.2022**

Betreiber:	Betriebsstandort:
Siep Kieswerk GmbH & CO. KG Kirchberger Straße 53 52428 Jülich	Jülich-Kirchberg Kirchberger Straße 53
Anlagenbezeichnung:	
Anlage zum Brechen von Natursteinen (Ziffer 2.2 der 4. BImSchV) inkl. Nebenanlagen	
Az.:66/2-665101-0182	

Inspektionsumfang:

Angemeldete medienübergreifende Überwachung zu folgenden Bereichen (X):

Immissionsschutz (BImSchG, BImSchV, TA-Luft, TA-Lärm)	X
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG §§ 62 u. 63, VAWS)	X
Indirekteinleitung (gewerbliches Abwasser) (WHG §§ 58 u. 59, AbwV)	
Abfallüberwachung (KrWG)	
Bodenschutz (BBodSchV)	
Direkteinleitung/Gewässerbenutzung (WHG)	

Grundlage der Überwachung:

§52 Bundesimmissionsschutzgesetz

Erlass des MKUNLV vom 24.9.2012, Akz: V-1-103

Erlasse des MKUNLV u.a. vom 20.09.2021, Akz: 5-7-61.10.02/2021-1647

Genehmigung:

2110-G60/90-Vo/N vom 23.11.1992 (Genehmigung)

Ergebnis:

Anlässlich der Umweltinspektion am 12.07.2022 wurden **keine Mängel** festgestellt, die sich auf die Umwelt auswirken können.