

Umweltinspektionsbericht

zur Umweltinspektion am: 23.11.2023

Betreiber: H.W. Gottschalk Recycling Waldhufenstr. 108 52525 Heinsberg	Betriebsstandort: Linnich Im Gansbruch 18-20
Anlagenbezeichnung: Brecheranlage für Bauschutt und Straßenaufbruch (Ziffer 8.11.2.4)	
Az.:66/2-665101-0700	

Inspektionsumfang:

Angemeldete medienübergreifende Überwachung zu folgenden Bereichen (X):

Immissionsschutz (BImSchG, BImSchV, TA-Luft, TA-Lärm)	X
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG §§ 62 u. 63, VAWS)	X
Indirekteinleitung (gewerbliches Abwasser) (WHG §§ 58 u. 59, AbwV)	
Abfallüberwachung (KrWG)	X
Bodenschutz (BBodSchV)	
Direkteinleitung/Gewässerbenutzung (WHG)	

Grundlage der Überwachung:

§52 BImSchG

Erlass des MKUNLV vom 24.9.2012, Akz: V-1-1034

Erlass des MKUNLV vom 31.07.2013 mit Akz: V-2,VIII B2

Genehmigungen:

32.007/00/02020.2.2100-Vo vom 09.07.2001 (Neugenehmigung Brecheranlage)

Ergebnis:

Anlässlich der Umweltinspektion am 23.11.2023 wurden keine Mängel festgestellt, die sich auf die Umwelt auswirken können.