

Umweltinspektionsbericht

zur Umweltinspektion am: 23.05.2024

Betreiber: Arnold Pütz & Sohn Recycling GmbH Merzenicher Heide 1 52399 Merzenich	Betriebsstandort: Merzenich Merzenicher Heide 1
Anlagenbezeichnung: - Sortieranlage - Bauschuttbrecheranlage - Behandlungsanlage für Abfälle zur energetischen oder stofflichen Verwertung - Umschlagsflächen für Abfälle - Lagerfläche für Abfälle - Bodenaufbereitungsanlage	
Az.:66/2-665101-0418	

Inspektionsumfang:

Angemeldete medienübergreifende Überwachung zu folgenden Bereichen (X):

Immissionsschutz (BImSchG, BImSchV, TA-Luft, TA-Lärm)	X
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG §§ 62 u. 63, VAWS)	X
Indirekteinleitung (gewerbliches Abwasser) (WHG §§ 58 u. 59, AbwV)	
Abfallüberwachung (KrWG)	X
Bodenschutz (BBodSchV)	
Direkteinleitung/Gewässerbenutzung (WHG)	

Grundlage der Überwachung:

§52 BImSchG

Erlass des MULNV vom 20.09.2021 (AZ: 5-7-61.10.02/2021-1647)

Genehmigungen:

51.1.21.1-(2-10)-08/91 vom 02.03.1993

(Neugenehmigung Baustellabfälle und Brecheranlage)

32.050/98/0804.2 vom 28.09.2000

(Wesentl. Änderung; Erweiterung auf 9 Betriebseinheiten)

32.0043/01/0804.2 vom 19.05.2003

(Wesentl. Änderung; Änderung einzelner Betriebseinheiten)

52.21 EWC (2.10)-e vom 14.01.2002

(Feststellender Verwaltungsakt zu zulässigen Abfallarten)

Ergebnis:

Anlässlich der Umweltinspektion am 23.05.2024 wurden keine Mängel festgestellt, die sich auf die Umwelt auswirken können.