

Umweltinspektionsbericht

zur Anlagenabnahme am: 24.04.2024

Betreiber: Christian Collas GmbH & Co. KG Bahnhofstr. 129 52382 Niederzier	Betriebsstandort: Niederzier Außenbereich Gemarkung Ellen Flur 4, Flurstücke 27,28,31,35 und 37
Anlagenbezeichnung: Aufbereitungsanlage für nicht gefährliche Abfälle inklusive Lagerflächen	
Az.: 66/2-665501-707-We	

Inspektionsumfang:

Angemeldete medienübergreifende Überwachung zu folgenden Bereichen (X):

Immissionsschutz (BImSchG, BImSchV, TA-Luft, TA-Lärm)	X
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WHG §§ 62 u. 63, VAWS)	X
Indirekteinleitung (gewerbliches Abwasser) (WHG §§ 58 u. 59, AbwV)	
Abfallüberwachung (KrWG)	X
Bodenschutz (BBodSchV)	
Direkteinleitung/Gewässerbenutzung (WHG)	

Grundlage der Überwachung:

- Abnahme nach § 52 BImSchG
- Erlass des MKUNLV vom 24.09.2012, Az: V-1-1034
- Erlass des MKUNLV vom 31.07.2013, Az: V-2, VIII B2

Genehmigungen:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2110-G190/89-Vo/N vom 26.10.1990 | (Neugenehmigung) |
| 63/1-8.11 b)bb)2-05/09-Schu vom 21.12.2009 | (Wesentl. Änderung: Nachbrecher) |
| 66/2-8.11.2.2-01/14-We vom 14.04.2016 | (Wesentl. Änderung: Kleinabholerfläche) |

Ergebnis:

Anlässlich der Umweltinspektion am 24.04.2024 wurden zwei Mängel festgestellt:

1. Ein genehmigter Brecher wurde durch einen anderen mobilen Brecher ersetzt. Hierzu wurde keine Änderungsanzeige gestellt. Im Nachgang zur Umweltinspektion wurde der mobile Brecher entfernt.
2. Bei der Annahmekontrolle und deren Dokumentation konnten Mängel festgestellt werden. Dies betraf insbesondere die Plausibilitätsprüfung der Anlieferungen, als auch fehlende Daten bei der Dokumentation. Im Nachgang wurden die Vorgaben der Annahmekontrolle in einer Arbeitsanweisung festgeschrieben und die betroffenen Mitarbeiter hierzu unterwiesen.